


Powermax65

Duramax® расходные части для ручного/машинного плазматрона



Минимальное количество для заказа		1	1	5	5	1
Тип расходных частей	Тип плазматрона	Экран/дефлектор	Крепежный колпак	Сопло	Катод	Завихритель
Резка DRUG (30-65A)	Ручной	220818	220854	220941 (45A) 220819 (65A)	220842 или 220777	220857



Минимальное количество для заказа		1	1	5	5	1
Тип расходных частей	Тип плазматрона	Экран/дефлектор	Крепежный колпак	Сопло	Катод	Завихритель
Механизированная резка (30-65A)	Машинный	220817 или 220955	220854 или 220953 омический	220941 (45A) 220819 (65A)	220842 или 220777	220857



Минимальное количество для заказа		1	1	5	5	1
Тип расходных частей	Тип плазматрона	Экран/дефлектор	Крепежный колпак	Сопло	Катод	Завихритель
Строжка 45-65А с макс. удалением	Ручной/ машинный	220798	220854	220797	220842	220857
Строжка 45-65А с макс. контролем		420480				



Минимальное количество для заказа		1	1	5	5	1
Тип расходных частей	Тип плазматрона	Экран/дефлектор	Крепежный колпак	Сопло	Катод	Завихритель
Резка FineCut (30-45A)	Ручной	220931	220854 или 220953 (омический)	220930	220842	220947 или 220857
	Машинный	220955 или 220948 омический				



Минимальное количество для заказа		1	1	1	1
Тип расходных частей	Тип плазматрона	Крепежный колпак	Сопло	Катод	Завихритель
Труднодоступная резка DRUG (30-65A)	Ручной	420413	420410	420408	220857
Труднодоступная строжка (30-65A)			420412		

Расходные части, предлагаемые в более крупных упаковках по более низким ценам

Количество в упаковке	25	25	25	25	25	25	10	10
Артикул упаковки	228934	228767	228761	228762	228765	228759	228763	228764
Содержимое упаковки	220777 катод	220842 катод	220930 сопло	220797 сопло	220941 сопло	220819 сопло	220817 экран	220818 экран